Versión: Julio 15, 2013

MAPEI®

UltraCare™

Limpiador abrasivo de superficies

DESCRIPCIÓN

El limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* es un limpiador potente y abrasivo que es seguro para su uso en una variedad de superficies de cerámica, porcelana y piedra natural. Esta fórmula a base de agua y biodegradable es no tóxica y no inflamable, no contiene VOC o ácidos. La limpieza no requiere dejar el producto sobre la superficie. El limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* penetra en profundidad en los poros densos de superficie y quita fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido y depósitos de minerales. Este producto está formulado para eliminar la mayoría de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica así como también residuo de lechada ligeramente cementosa y epoxi. Es excelente para su uso en superficies pesadamente texturadas y difíciles de limpiar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Potente limpiador abrasivo
- Seguro para usar sobre una gran variedad de superficies
- No es necesario dejar el producto sobre la superficie.
- Fácil de usar
- Para uso en interiores y exteriores

DÓNDE USARLO

Úselo sobre todas las piedras naturales, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines y mampostería El limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* no afecta los selladores penetrantes existentes No rayará ni atacará a la mayoría de las superficies pulidas. Este producto también se puede usar en combinación con cualquier limpiador o solucionador de problemas de la línea de productos *UltraCare* fabricada por MAPEI.

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

INSTRUCCIONES

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) para obtener más información.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

Cuando se usa directamente como limpiador

1. Agite el envase enérgicamente durante 1 minuto antes de usarlo.
2. Barra, aspire o limpie la superficie.
3. Humedezca previamente un área pequeña, manejable con agua limpia.
4. Aplique el limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* tal como sea necesario en la superficie humedecida previamente.
5. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla o máquina para restregar.
6. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador, esponja o trapo.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 1 año cuando se almacena en su envase original cerrado
Aspecto	Pasta espesa de color blanco
Olor	Suave
Estado físico	Líquido
VOC	0 g por L

Presentación

Código de producto	Tamaño
EE.UU., 01532000	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
EE.UU., 01553000	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Canadá, 01532021	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Canadá, 01553021	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada del producto*

Format	Couverture
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 4,65 y 13,9 m^2 (50 y 150 $pies^2$)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 27,9 y 279 m^2 (300 y 3 000 $pies^2$)

* *La cobertura variará dependiendo de la proporción de dilución empleada; la densidad, porosidad y textura de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el nivel de limpieza necesario.*

7. Enjuague completamente con agua limpia.
8. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cuando se usa en combinación con otros limpiadores

1. Siga los pasos 1 a 3 mencionados anteriormente.
2. Diluya el limpiador seleccionado o solucionador de problemas conforme a la etiqueta de instrucciones de dicho producto.
3. Aplique cuidadosamente la solución a la superficie húmeda con una esponja o trapeador.
4. Permita que el limpiador seleccionado o solucionador de problemas descanse sobre la superficie conforme a las instrucciones de la etiqueta.
5. Agregue el limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* a la superficie pre-humedecida.
6. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla o máquina para restregar.
7. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador, esponja o trapo.
8. Enjuague completamente con agua limpia.
9. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACION – Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel o la ropa. Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes adecuados, protección para los ojos y cara, y protección respiratoria si es necesario. Guarde en un área fresca, seca y bien ventilada.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS – OJOS: Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. **PIEL:** Enjuáguese con grandes cantidades de agua. Si la irritación persiste, consiga atención médica. **INHALACIÓN:** Lleve inmediatamente a la persona afectada al aire fresco. Si los síntomas persisten, consiga atención médica. **INGESTA:** Enjuáguese la boca con agua. Si se ingieren grandes cantidades, busque atención médica. No induzca el vómito.

Consulte la Ficha de seguridad (de materiales) de MAPEI para obtener datos específicos relacionados con la emisión de VOC, higiene y seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:

MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Téléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 11 de julio del 2013
PR: 6613 MKT: 6859

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED℠ más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2013 MAPEI Corporation.